

## STAVBA Z PRVKŮ BEST - CIHLA A BEST - LEGENDA

- Prvky se osazují na běžný základový pas. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
- Při zdění je nutné odebírat tvarovky náhodně z více palet současně, aby došlo k optickému vyrovnání případných barevných odstínů.
- Během celé stavby je dodržována vazba zvolená před začátkem realizace.
- Tvarovky se spojují zdicí a spárovací maltou určenou pro lícové zdivo.
- Doporučená šíře spár je 10-12 mm.